

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0010-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Se realizara la sustitución de laminas por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Se realizara el mantenimiento a estructura de soporte de techos



Foto 3: Se realizara la sustitución de piso en mal estado por piso cerámico



Foto 4: Se realizara Se realizara la sustitución de piso en mal estado por piso cerámico



Foto 5: Se realizara la instalación de azulejos en servicios sanitarios + el cambio de piso de cemento por piso ceramico antideslizante



Foto 6: Se realizaara la sustitución de accesorios de deposito de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se debe exceder de 10 hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

