

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-37 ZONA 1; SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0006-45	FECHA:	



1. Sustitución de piso por piso ceramica



2. Sustitución de piso por piso ceramica




3. Sustitución de piso por piso ceramica



4. Sustitución de piso por piso ceramica



5. Sustitución de piso por piso ceramica



6. Sustitución de piso por piso ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Santo Tomás La Unión