

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-37 ZONA 1; SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0006-45	FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de piso por Ceramica



Foto 2: Sustitución de piso por Ceramica



Foto 3: Sustitución de piso por Ceramica




Foto 4: Sustitución de piso por Ceramica






Foto 5: Sustitución de piso por Ceramica



Foto 6: Sustitución de piso por Ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público