

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0007-42	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto deteriorado por torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico




Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC




Foto 5: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC




Foto 6: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEB

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público