

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0007-42	FECHA:	11/12/2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto po cerámico



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto po cerámico



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto po cerámico



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC



Foto 5: Sustitución de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC



Foto 6: Sustitución de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público