REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTA MARIA DE GUADALU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SAN RUBÈN
ESTABLECIMIENTO:	10-17-0008-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Aplicación de cernido en paredes interiores de cocina, Suministro de gabinetes aereos de 7.00 x 0.60 x 0.80, Suministro de estufa rural de 0.60 x 2.00 x 0.80 (incluye chimenea)

Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal

Foto 3: Suministro de piso cerámico, Suministro de lavatrastos de concreto (incluye instalación hidráulica y sanitaria)

Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal (techado de lámina y área posterior de aulas)

Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal (techado de lámina y área posterior de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CF

SECTOR SAN RUBEN
E.O.P.M. SANTA MARIA DE GUADALUPE
SANTO TOMAS LA UNION

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SANTA MARIA DE GUADALUPE
DIRECCION
SANTO TOMAS LA UNION SUCHITEPEQUEZ