

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTA MARIA DE GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SAN RUBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0008-42	FECHA:	15/10/2025



Foto1: Aplicación de cernido en paredes interiores de cocina, Suministro de gabinetes aereos de 7.00 x 0.60 x 0.80, Suministro de estufa rural de 0.60 x 2.00 x 0.80 (incluye chimenea)




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal




Foto 3: Suministro de piso cerámico, Suministro de lavatrastos de concreto (incluye instalación hidráulica y sanitaria)



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal (techado de lámina y área posterior de aulas)




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + sustitución de estructura portante de metal (techado de lámina y área posterior de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

