

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a.Calle Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0385-42	FECHA:	20/05/2025



FOTO 1: Sustrucción de portón de metal de ingreso principal de 2.00 x 2.50



FOTO 2: Suministro de balcones de metal y ventanas pvc




FOTO 3: Mantenimiento de puertas metálicas en modulo de aulas 1.00 x 2.20 (cepillado lijado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



FOTO 4: Suministro de pasamanos de metal h: 1.00



FOTO 5: Aplicación de repello + cernido en muros interiores y exteriores



FOTO 6: Suministro de canales de metal + bajadas pluvial pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Firma]



Firma y Sello Director Centro