

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MAZÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2009-42	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Suministro e instalación de ventana U-PVC blanco con vidrio 5mm, Sustitución de piso por piso cerámico




Foto 2: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal 0.90 x 2.10




Foto 3: Suministro de pila 1.80 x 0.90 x 0.80, Suministro de lavamanos Incluye accesorios y grifo, Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: Sustitución de inodoro por inodoro



Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 6: Suministro e instalación de ventana U-PVC blanco con vidrio 5mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público