

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MAZÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2009-42	FECHA:	26/11/2025



Foto 1: Suministro e instalación de ventana U-PVC blanco co vidrio 5 mm, sustitución de piso por piso ceramico



Foto 2: sustitución de puerta de metal por puerta de metal 0.90 x 2.10



Foto 3: Suministro de pila 1.80 x 0.90 x 0.80, suministro de lava manos incluye accesorios y grifo, sustitución torta de concreto por piso ceramico



Foto 4: sustición de inodoro por inodoro



Foto 5: Sustitución de piso por piso ceramico



Foto 6: suministro e instación de ventana U-PVC blanco con vidrio 5 mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

