

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-0005-45	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de ventanas de aluminio por PVC interno, aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de ventanas de aluminio por PVC externo



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes



Foto 4: Sustitución de azulejo de mingitorios



Foto 5: Reparación de repello en paredes



Foto 6: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

