

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-003-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observan las paredes en mal estado debido a la humedad, en las 3 aulas de la planta alta, en algunos puntos el repello se esta levantado debido al problema




Foto 2: Se observan ventanales sin ventanas que permiten ingreso de lluvia en la parte de atrás de una de las aulas de la planta alta




Foto 3: Se observan en mal estado las 4 puertas de las 3 aulas y de servicio sanitario de la parte alta, las cuales ameritan el cambio




Foto 4: Se observan en este espacio del corredor de la planta alta, lugar donde amerita la instalacion de una pila con sus servicios el cual facilitara el acceso al el agua potable



Foto 5: Se observa la nesecidad de levantar bloqueado de concreto con sus respectivas columnas y soleras, para garantizar la proteccion de las paredes de las aulas en la planta alta de la escuela




Foto 6: observa en la parte de atrás de las aulas de la planta alta, que hace falta la banqueta con el desnivel adecuado para evacuar el agua de lluvia, deribado de la humedad las paredes estan sufriendo daños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-003-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: Se observa la necesidad de la ampliacion de la cocina de parvulos ya que la cocina actual es mu pequeña y dificulta a las personas encargadas de la cocina realiizar su trabajo con una mejor eficiencia



Foto 8: Se observa la ventana de la cocina de primaria en mal estado, por tal motivo se ve la necesidad de realizar el cambio por una nueva




Foto 9: Se observa la necesidad de ampliar la galera de la cocina de parvulos hacia las gradas del segundo nivel, para evitar que los alumnos se mojen al momento de la lluvia




Foto 10: Se observa una parte de la galera de la cocina de parvulos en la cual se nesecita la ampliacion de dicha galera pr problema de agua de lluvia



Foto 11: Se observan patio de tierra, al momento en que cae la lluvia se hace charco y ya no se puede caminar, es necesario la fundicion de torta de concreto



Foto 12: Se observan paredes manchadas y mal pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M. Cantón El Jardín

Firma y Sello Director Centro Educativo Público