

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0006-45	FECHA:	6/05/2025




FOTO 1: Sustitución de cubierta de lamina troquelada + estructura de soporte de metal.



Foto 2: Sustitución de baranda de metal existente por continuación de muro de block




FOTO 3: Suministro de estufa rural en cocina



FOTO 4: Apliación de repello y cernido en muros de cocina




Foto 5: suministro de instalación de ventanas PVC + balcones



Foto 6: Suministro de base + instalación de piso cerámico en cocina

E. V. V. V. V. V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

