Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL REBALSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0402-42	FECHA:	10/10/2025

FOTO 1: Sustitución de losa de patio de concreto t: 0.10

FOTO 2: Suministro de levantado en muro perimetral h: 0.60 (incluye columnas y soleras)

FOTO 3: Sustitución de estructura, por estructura portante de metal sobre portón

FOTO 4: Sustitución de losa de patio de concreto t: 0.10 + Suministro de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

FOTO 5: Sustitución de estructura, por estructura portante de metal sobre portón

FOTO 6: Sustitución de losa de patio de concreto t: 0.10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA DE PARVULOS Pueblo Nuevo, Such.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA DE PARVULOS DIRECCION PUEBLO NUEVO, SUCH.