

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'PROF. LUIS FRANCISCO CIFUENTES AGUIRR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO PECUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0404-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 3: Mantenimiento de estructura portante de metal



FOTO 4: Sustitución de estructura de madera, por estructura portante de metal



FOTO 5: Sustitución de estructura de madera, por estructura portante de metal



FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda melisa Garcia Ac
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

