

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MONEAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-1064-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025




Foto 1: Referencia renglón 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y 1.5 (relleno y fundición de concreto, gradas y aceras)



Foto 2: Referencia renglón 1.6 (repello y cernido muro perimetral)




Foto 3: Referencia renglón 1.7 (suministro de barande de metal)




Foto 4: Referencia renglón 2.1 (pintura en muros interiores)



Foto 5: Referencia renglón 2.2 y 2.5 (mantenimiento de puerta de metal + sustitución de chapa)




Foto 6: Referencia renglón 2.3 y 2.4 (mantenimiento de estructura de metal de soporte de techo, + suministro de canal de lamina aluzinc calibre 26, con sus bajadas de agua tubo pvc. De 3" de diametro).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendys O. Paulina E.

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

