

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO PECUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-2220-45	FECHA:	6/05/2025




FOTO 1: Suministro de cubierta de lámina troquelada calibre 26




FOTO 2: Suministro de estructura de techo de metal



FOTO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



FOTO 4: Aplicación de repello y cernido en muros de cocina interior y exterior




FOTO 5: Suministro de puerta de metal de 2.20X1.50 mts




FOTO 6: Suministro de ventanas PVC de 2.00X1.00 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

