



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0007-43	FECHA:	06/05/2025




Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado aplicación de dos manos de pintura azul anticorrosiva)



Foto 2: sustitucion de lamina , por lamina acanalada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aulas




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block + repello




Foto 5: Sustitución de pila de concreto en cocina




Foto 6: Suministro de banque frente al establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Luz Perez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

