Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0007-43	FECHA:	30/09/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado aplicación de dos manos de pintura azul anticorrosiva

Foto 2: sustitucion de lamina , por lamina acanalada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aulas



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block + repello

Foto 5: Sustitución de pila de concreto en cocina



Foto 6:Sustitucion de puertas de metal por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Luz Perez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ministerio de Educación
Escuela Oficial Rural Mixta
Colonia San José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECTOR (A)
COLONIA SAN JOSE
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ