

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
O:			
ESTABLECIMIENT	10-20-0012-45	FECHA:	28/08/2025
O:			



1. Manteniminto a balcones de metal 1.00 x 1.60 (lijado, cepillado, aplicación de pintura anticorrosiva)



2. Sustitución de piso de granito por piso ceramico




3. Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



4. Suministro de mesa de trabajo 0.80 por 0.80 por 2 metros.



5. Suministro e instalación de ventana U-pvc



6. Suministro de polleto 0.80 x 0.80 x 2.00 metros recubierto con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mary D. Puentes

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Puntos Flores

