

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0016-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL SAN BASILIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	JUANA GRICELA DEL MILAGRO MIS AGUILAR SOSA	FECHA:	06/05/2025




Foto 1: Sustitución de lámina existente por continuación de block en cocina




Foto 2: sustitución de estructura de soporte y sustitución de lámina troquelada




Foto 3: Suministro de puerta y ventana + balcon



Foto 4: Sustitución de estufa rural más mueble de concreto y gavinete aereo




Foto 5: Suministro de losa de patio + banqueta




Foto 6: Suministro de instalación eléctrica en area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

