



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	suchitepequez	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0017-45	FECHA:	31/10/2025



Foto1: sustitucion de coscandra de madera por costanera metalica 2x3.
sustitucion de lamina por lamina troquelada cal 26 (modulo de aula)



Foto 2: Suministro de block para circulación de muro (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mts con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4") (modulo de aula)




Foto 3: suministro de repello . Modulo aula. Suministro e instalación de balcón metálico con marco de angular 1" x 1" reforzado con hierro 3/8" (incluye pago de mano de obra)




Foto 4: Sustitución de costanera de madera por costanera metálica 2 x 3. Sustitución de lámina por lámina troquelada cal. 26



Foto 5: sustitucion de lamina , por lamina troquelada , area de cocina




Foto 6: Sustitución de tinaco por tinaco de agua 1,100 lts. Suministro de tubería Ø 1" mas accesorios (instalación para servicios sanitarios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

