



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Secretaría de Educación
PÚBLICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4TA. CALLE 4-31 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-20-0022-48	FECHA	22/10/2025




Foto1: Se realizara la instalación de ventanas PVC area de cocina



Foto 2: Se instalara el suministro de puertas de metal de 2.10X1.00 mts




Foto 3: Se realizara la sustitución de canal de metal existente por canal de metal fabricado de 0.30X0.20 mts + instalación de bajadas de agua pluvial




Foto 4: Se realizara la sustitución de azulejos en servicios sanitarios en paredes



Foto 5: Se realizara la sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico en aulas




Foto 6: Se realizara muro para mejoramiento de dimensiones de ventana sustitución de balcones de metal por muro de block para reducción de dimensiones de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lilia García García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público, Suchitepéquez



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4TA CALLE 4-31 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-20-0022-48	FECHA	11/10/2023




Foto 1: Se realizara la instalación de ventanas PVC area de cocina




Foto 2: Se instalara el suministro de puertas de metal de 2.10x1.00 mts



Foto 3: Se realizara la sustitución de canal de metal existente por canal de metal fabricado de 0.30X0.20 mts + instalación de bajadas de agua pluvial




Foto 4: Se realizara la sustitución de azulejos en servicios sanitarios en paredes




Foto 5: Se realizara la sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico en aulas






Foto 6: Se realizara muro para mejoramiento de dimensiones de ventana sustitución de balcones de metal por muro de block para reducción de dimensiones de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 CONSEJO EDUCATIVO


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Suchitepéquez


 DIRECCIÓN