

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 126, CARRETERA AL PACIFICO PARCELAMIENTO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0412-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Se realizara la sustitución de piso rustico por piso ceramico en modulos de aulas



Foto 2: Se realizara la sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en modulos de aulas



Foto 3: Se realizara la sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en modulos de aulas



Foto 4: Se realizara la sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en modulos de aulas y pasillo




Foto 5: Se realizara la reparación y mantenimiento a poso de agua más intalción de tubería de PVC + bomba de 1HP para abastecimiento





Foto 6: Se realizara la reparación y mantenimiento a poso de agua más instalción cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---