

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM 126
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0412-43	FECHA:	20/11/2025




Foto1: CORREDOR DEL MODULO DOS INSTALACION DE PISO CERAMICO TERMINADO COMPLETAMENTE.



UNA DE LAS AULAS CON CAMBIO DE PISO POR CERAMICO DEL MODULO 2 SU TOTALIDAD.



Foto 3: UNA DE LAS AULAS CON CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR CERAMICO DEL MODULO 1 SU TOTALIDAD.



Foto 4: UNA DE LAS AULAS CON CAMBIO DE PISO POR CERAMICO DEL MODULO 2 SU TOTALIDAD.




Foto 5: INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE FUNCIONANDO EN SU TOTALIDAD.







Foto 6: POZO MECANICO FUNCIONANDO AL CIENTO POR CIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---