

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0413-43	FECHA:	24/11/2025




Foto 1: Sustrucción de tubería por tubería PVC Ø 4" (incluye zanqueo, compactación, colocación de tubería y relleno)




Foto 2: Suministro e instalación de ventana de metal con pasador 1.00 x 1.00



Foto 3: Suministro e instalación de contra puerta de metal



Foto 4: Suministro de block para muro (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mts con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")




Foto 5: Sustrucción de costanera de madera por costanera metálica 2 x 3, Sustrucción de lámina por lámina troquelada cal. 26



Foto 6: Realización de Suministro de fosa séptica, 1 metro a la redonda x 6 metros de profundidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

