



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Rio Bravo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Joaquín Palma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	10/11/2025




Foto1:Sustitución de concreto por concreto t:0.10



Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso ceramico



Foto 3: Suministro de block para circulación de muro perimetral




Foto 4: Sustitución de balcón de metal por marco 1"x 1" reforzado con hierro 3/8"




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

