

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	06/10/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de piso en aulas de modulo 2




Foto 2: Se observa la necesidad de piso en aulas de modulo 2




Foto 3: Se observa la necesidad de una ventana en cocina




Foto 4: Se observa la necesidad de reparar drenaje de pila




Foto 5: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas de baños





Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Vicenta Canimar

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	06/10/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de estructura de techo para pila y baños




Foto 2: Se observa la necesidad de pintura en paredes de baños




Foto 3: Se observa la necesidad de reparacion de gradas de baño




Foto 4: Se observa la necesidad de reparar drenaje de pila




Foto 5: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas de baños



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Canimar

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
SCHOOL OFFICIAL RURAL
RIO BRAVO, SUC