

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de piso en aulas de modulo 2



Foto 2: Se observa la necesidad de piso en aulas de modulo 2



Foto 3: Se observa la necesidad de una ventana en cocina



Foto 4: Se observa la necesidad e reparar drenaje de pila




Foto 5: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas de baños




Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicenta Canimac
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de estructura de techo para pila y baños



Foto 2: Se observa la necesidad de pintura en paredes de baños



Foto 3: Se observa la necesidad de reparacion de gradas de baño



Foto 4: Se observa la necesidad e reparar drenaje de pila



Foto 5: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas de baños



Foto 6: Se observa la necesidad de poner piso ceramico antideslizante en area de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicenta Canimac

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

