

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	12/10/2025



Foto1: piso ceramico antideslizante modulo 2



Foto 2: piso ceramico antideslizante modulo 2



Foto 3: vano en cocina



Foto 4: pila con drenaje y tubería de pvc 3"



Foto 5: puertas lijadas y pintadas



Foto 6: Sanitario American estandar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicenta Canimac

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	12/10/2025




Foto1: marquesina sobre pilas



Foto 2: pintura latex para interior y exterior




Foto 3: piso ceramico antideslizante



Foto 4: cambio de tubo solo en una parte



Foto 5: puertas lijadas y pintadas




Foto 6: piso ceramico en area de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicenta Canimac

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

