

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Maquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0088-45	FECHA:	05 de mayo 2025




Foto 1: cambio de techo con lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a balcón de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 4: Suministro e instalación de ventanas de PVC



Foto 5: Suministro en instalación de portón metálico.



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

