

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Máquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0088-45	FECHA:	25 de julio 2025




Foto 1: Colocación de estructura metálica para el techo.



Foto 2: Mantenimiento a balcones, cepillado, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de acceso de cocina, cepillado, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 4: Suministro e instalación de ventanas de PVC.



Foto 5: Suministro e instalación de portón de metal de 6m de largo por 2.5 m de alto.



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público