Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Maquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0088-45	FECHA:	26 de agosto 2025



Foto 1: Cambio de lámina, tipo troquelada calibre 26

Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva de color azul.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de acceso a la cocina, lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva de color azul.

Foto 4: Suministro e instalación de ventanas de PVC.

Foto 5: Suministro e instalcación de portón de metal, de 6 m de largo, por 2.5 m de alto, pintado de color azul



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexarlas al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INEB DE TELESECUNDARIA LÍNEA B-16
San José La Maquina Suchitepéquez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INEB DE TELESECUNDARIA LÍNEA B-16
DIRECCION
San José La Maquina
SUCHITEPEQUEZ