

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO CHOTACAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0142-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 2: Sustitucion de ventana existente por ventana de PVC, en cocina



Foto 3: Sustitución de piso por piso ceramico antideslizante en cocina



Foto 4: Sustitucion de plancha de leña incluyendo tubos de chimenea




5. Sustitución de mesa de trabajo de concreto



6. Sustitución de chapa, puerta principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO CHOTACAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0142-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Repello de paredes interiores de cocina



Foto 8: Sustitución de piso por piso ceramico en aula



Foto 9: Sustitución de piso por piso ceramico en aula



Foto 10: Sustitución de piso por piso ceramico en aula



Foto 9: Sustitución de pila deteriorada por nueva

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF




Foto 9: Sustitución de piso por piso ceramico en direccion

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

