

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM, J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORTAZUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1656-41	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Cambio de chimeneas, colocación dentro de la cocina.



Foto 2: Sustitución de 2 planchas (completas).



Foto 3: Priorización de gabinete de concreto y azulejo.



Foto 4: Sustitución de 2 ventanas en la cocina.




Foto 5: Sustitución de 3 servicios sanitarios y prorización de un deposito de agua, con base de metal.



Foto 6: Priorización de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL	COPB ANEXO A EORM, J.M	DIRECCIÓN DEL	CASERIO PORTAZUELO
ESTABLECIMIENTO:	08-01-1656-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: Sustrución de ventana en el aula de Quinto Primaria.



Foto 8: Sustrución de techo y piso en el aula de Quinto Primaria.



Foto 9: sustitución de piso en el aula de Segundo Primaria



Foto 10: Sustrución de canales delante del aula de Primero Primaria y Dirección.




Foto 11: Sustrución de canales delante y detrás del aula de Segundo Primaria.



Foto 12: Sustrución de canales delante y detrás del aula de Quinto Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM, J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORTAZUELO
ESTABLECIMIENTO:	08-01-1656-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 13: priorización adoquinamiento en el patio de la escuela.



Foto 14: Sustitución de puerta en el aula de Primero Primaria.



Foto 15: Sustitución de puerta de Dirección.



Foto 16: Sustitución de puerta en el aula de Segundo Primaria.




Foto 17: Sustitución de puerta en el aula de Quinto Primaria.



Foto 18: Sustitución de puerta en el aula de la Bodega del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

