

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0490-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada de 6 aulas y 2 bodegas



Foto 2: Sustrucción de mesa provisional por una mesa de cocina de concreto con puertas y espacio para embodegar los productos.



Foto 3: Sustrucción de chimenea de metal por chimenea de ladrillo.



Foto 4: Ese espacio detrás de la leña es un área descubierta, se realizar una pared de 2.5 metros de alto por 1.5 de ancho, para sellar ese espacio. En la parte de atrás esta solamente cubierto por lamina hay que asegurarlo.



Foto 5: Sabieta un área de 90 centímetros de ancho por 26 metros de largo por humedad, abarca parte de 3 aulas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

