



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1732-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: sustitución de piso torta de cemento a piso antideslizante



Foto 2: Cambio de techo lamina existente por lamina troquelada.



Foto 3: Reparación de pila existente




Foto 4: Colocación de cenafa en loza existente



Foto 5: Mantenimiento Preventivo: El área de baños no cuenta con protección climática, generando humedad y riesgo sanitario. El entechado prevendrá daños en paredes y pisos, mejorando la habitabilidad



Foto 6: Reparación de mingitorios y lavamanos existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo

