

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOSUC, ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0012-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Reparar la sanja del patio, por reposadera de agua.




Foto 2: Cambio de puerta y ventana de madera, por puerta y ventana de metal del aula de primero primaria sección A, para seguridad y el resguardo de las pertenencias de los estudiantes de dicho grado.



Foto 3: Cambio de chapas y un lado del marco de puerta de metal, de tres aulas, realizando el mismo trabajo en cada aula, por deterioro y tiempo de uso.




Foto 4: Reparación de media puerta de metal, por abertura con el marco en el lado izquierdo abajo.



Foto 5: Utilización de dos extractores de humo para cocina, para eliminar el humo, vapor y grasa que se produce al momento de preparar la refacción escolar de los estudiantes de la escuela.



Foto 6: Cambio de techo de lamina de escenario para realizar diversas actividades dentro del centro educativo, mismo que y esta deteriorado por el tiempo de vida y uso del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--