

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Chuiaj, Cantón Chuiaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0039-43	FECHA:	10 DE MARZO 2025



sustitucion de estructura de techo negra a tubo galvanizado



piso engrietado en varios puntos de cocina, en sustitucion a piso ceramico.



piso agrietado de la direccion, sustituido de piso ceramica



piso engrietado en varios puntos de bodega, sustitucion a piso ceramica.



Sustitución de lavamanos



Sustitución de lamina acanaladas a laminas a troquela calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Fox Chaca
Firma y sello del Presidente de la OPEU



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

