

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sompopero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Puertas, Mantenimiento a estructuras (cepillado, lijado y pintado)



Foto 2: Mantenimiento en ventanas de metal (cepillado, lijado y pintado)



Foto 3: Mantenimiento en balcones de metal (cepillado, lijado y pintado)



Foto 4: Sustitución de piso natural por torta de cemento




Foto 5: Sustitución de canal de metal, fabricación e instalación, con sus bajantes (parte Frontal)



Foto 6: Sustitución de canal de metal, fabricación e instalación, con sus bajantes (parte trasera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sompopero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 7: Pintura interior



Foto 8: Pintura exterior



Foto 9: Mantenimiento a estructura (pintura a puertas servicios sanitarios)



Foto 10: Sustitución de accesorios de sanitarios,




Foto 11: Sustitución de tapaderas de sanitarios



Foto 12: Instalación de piso cerámico en corredor en área de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mota	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Sompopero
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-01-0344-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 13: Reparación de plancha de concreto en patio (gradas)



Foto 14: Reparación de plancha de concreto en patio (gradas)




Foto 15: Fabricación e instalación de ventana pvc en cocina (en cocina 1,5X0,80) (El precio incluye la ampliación de ventana; esto quiere decir que se está ampliando la apertura del vano, tallado mas la fabricación e instalación de ventana de PVC)



Foto 16: Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana cocina (El precio incluye la ampliación de ventana; esto quiere decir que se está ampliando la apertura del vano, tallado mas la fabricación e instalación de balcón)



Foto 17: Sustitución de puerta de metal en modulo de cocina



Foto 18: Fabricación de gabinete de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luciano Elizabeth Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público