

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA ESPERANZA ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ARENAL, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0018-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



SUSTITUCIÓN DE FOTOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA ESPERANZA ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ARENAL, GUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0018-43	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, PINTURA PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)



REPARACIÓN DE TUBERIA DE LAVAMANOS



REPARACIÓN DE TUBERIA DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA ESPERANZA ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ARENAL, GUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0018-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS



MANTENIMIENTO DE PUERTA (REEMPLAZO DE ANGULAR PARA SUJECCIÓN DE PUERTA+ TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CON PINTURA)



SUSTITUCIÓN DE CHAPA




BAJADA PLUVIAL TUBO DE PVC 3" + ACCESORIOS



INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA ESPERANZA ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ARENAL, GUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0018-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



INSTALACIÓN DE PESCANTE DE METAL PARA CANAL



SUSTITUCIÓN DE DRENAJE DE PILA



SUSTITUCIÓN DE REPOSADERA



SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

