

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0179-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: En la fotografía observamos el porton actual el cual se pretende sustituir e instalar un techo para proteccion del mismo



Foto 2: Area de sustitucion de piso de tierra con piso de concreto, esto para mejorar las condiciones de recreacion de los alumnos y evitar el encharcamiento en temporada de invierno.



Foto 3: Estado actual de cubierta de lamina la cual se pretende darle mantenimiento, la lamina esta en buen estado como se observa en la Foto 4 y 6, unicamente se le hara una limpieza y aplicar pintura anticorrosiva y



Foto 4: Se requiere la instalacion de ventiladores de techo para mitigar las altas temperaturas del area y la ventilacion de los salones.



Foto 5: Se requiere la instalacion de piso ceramico antideslizante en cocina para mejorar las condiciones del area.



Foto 6: Se requiere la instalacion de ventiladores de techo para mitigar las altas temperaturas del area y la ventilacion de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público