

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0824-45	FECHA:	14/11/25



Foto1: Sustitución de puertas en 2 aulas



Foto 2: Repello y cernido en muro de 2 aulas



Foto 3: Suministro e instalación de piso cerámico en aulas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas



Foto 5: Suministro e instalación de puertas de metal en baños (se va anclar a los elementos estructurales del baño)




Foto 6: Suministro e instalación de 2 sanitarios (ya se cuenta con toda la instalación de Drenaje)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SHINSHIN
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - OPF
GUALÁN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN
ALDEA SHINSHIN
GUALÁN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0824-45	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: Fabricación de pila de concreto dentro de cocina.



Foto 2: Suministro e instalación de azulejo en pila. (al estar construida la pila)



Foto 3: Fabricación de mesón de concreto dentro de la cocina.




Foto 4: Pintura en muros interiores de cocina



Foto 5: Suministro e instalación de piso cerámico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

