

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN ANEXO A EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE PILA



SUSTITUCIÓN DE GABINETE TIPO L




SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN SALA DE REUNIONES



MANTENIMIENTO A BALCONES (ENDEREZADO, LIJADO, CEPILLADO, PINTURA, INSTALACIÓN)



TALLADO DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa de la Aldea Santa Teresa Iguana, Zacapa



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN- ANEXA A EORM CASERIO LA PUERTA, ALADEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE POR VENTANA DE PVC CORREDIZA COLOR BLANCO




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE
CONSEJO EDUCATIVO
Caserio La Puerta
Aldea Santa Teresa Iguana
Gualán, Zacapa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LA PUERTA,
ALDEA SANTA TERESA
IGUANA
GUALÁN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025



SUSTITUCION DE PILA (2.00X0.80m)



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO SALA REUNIONES



SUSTITUCION DE GABINETE L MEDIDAS (3.0 m X 2.50 X 0.80 H=0.80)



MANTENIMIENTO DE BALCONES CUADRICULA 0.25X0.50m (ENDEREZADO, LIJADO, CEPILLADO, PINTURA, INSTALACION)




SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



TALLADO DE VENTANA (1.50X1.00m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025



SUSTITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC CORREDIZAS COLOR BLANCO(1.50X1.00m)



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26(4.7X4.00m)



SUSTITUCION A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL(4.70X4.00m).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

