

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025



SUSTITUCION DE PILA (2.00X0.80m)



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO SALA REUNIONES



SUSTITUCION DE GABINETE L MEDIDAS (3.0 m X 2.50 X 0.80 H=0.80)



**MANTENIMIENTO DE BALCONES CUADRICULA 0.25X0.50m
(ENDEREZADO, LIJADO, CEPILLADO, PINTURA, INSTALACION)**




SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



TALLADO DE VENTANA (1.50X1.00m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la QPF
Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo Educativo
Caserio La Puerta
Aldea Santa Teresa
Iguana
Zacapa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio La Puerta
Aldea Santa Teresa
Iguana
Zacapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXO EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC CORREDIZAS COLOR BLANCO(1.50X1.00m)



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26(4.7X400m)



SUSTITUCION A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL(4.70X4.00m).

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público