

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BO. COLORADO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0018-45	FECHA:	2/06/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS DE BUENA CALIDAD AREA DE BAÑOS



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL EN AREA DE BAÑOS (LIJADO Y PINTADO)



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL EN AREA DE BAÑOS (LIJADO Y PINTADO)



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA EXTERIOR DE BAÑOS, CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS (LLAVE, CONTRALLAVE, TUBO DE ABASTO Y SIFON)



SUSTITUCION DE PILA PREFABRICADA POR PILA FUNDIDA DE 2 LAVADEROS DE 1X2X 0.80 CON ACABADO FINO EN AREA INTERIOR Y ACABADO CON AZULEJO EN AREA EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BO. COLORADO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0018-45	FECHA:	2/06/2025



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL EN AULAS (LIJADO Y PINTADO)
1.70X1.50



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL EN AULAS (LIJADO Y PINTADO) 1.70X1.50



SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS PVC EN AULAS 5 UNIDADES DE 1.5 M2 CADA UNA, ESTOS PERSONAS IRRESPONSABLES HAN DISPARADO AL ESTABLECIMIENTO CAUSANDO ESTOS DAÑOS.



INSTALACION DE MOSQUITEROS DE METAL EN LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO MEDIDA 1.70 X 1.50 MTS.




INSTALACION DE MOSQUITEROS DE METAL EN LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO MEDIDA 1.70 X 1.50 MTS.



MANTENIMIENTO A 6 PUERTAS DE METAL EN AREA DE AULAS (LIJADO Y PINTADO) 1.20X3 Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA YALE EN 7 PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BO. COLORADO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0018-45	FECHA:	6/2/2025



MANTENIMIENTO A PORTON EN CORREDOR AFUERA DE AULAS MEDIDA DE 2.50X3.40



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, EN AREA DE AULAS Y CORREDOR FRENTE A AULAS, (MALOS VECINOS TIRAN BOMBAS AL TECHO PROVOCANDO QUE ESTAS SE AGRIETEN.



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, EN AREA DE AULAS Y CORREDOR FRENTE A AULAS, (MALOS VECINOS TIRAN BOMBAS AL TECHO PROVOCANDO QUE ESTAS SE AGRIETEN.



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN PARTE FRONTAL DE ESTABLECIMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN PARTE FRONTAL DE ESTABLECIMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN PARTE FRONTAL DE ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público