

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Jornada matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Ave. 2-69 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0201-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO MODULO #1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO MODULO #1



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO MODULO #1



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO MODULO #1



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO MODULO #1



Foto 6: MODULO #1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Ave. 2-69 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0201-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MAL ESTADO MODULO #2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MODULO #2



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MODULO #2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MODULO #2




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MODULO #2




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MODULO #2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

