

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0202-43	FECHA:	27 NOVIEMBRE DE 2025



LEVANTAMIENTO DE BLOCK SOBRE MURO PERIMETRAL EXISTENTE 4 HILADAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RAZOR GALVANIZADO, ESTO MITIGARA QUE LADRONES ENTREN AL ESTABLECIMIENTO A ROBAR, LA EDIFICACION SI PERMITE LEVANTAR LAS 4 HILADAS DE BLOCK




LEVANTAMIENTO DE BLOCK SOBRE MURO PERIMETRAL EXISTENTE 4 HILADAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RAZOR GALVANIZADO, ESTO MITIGARA QUE LADRONES ENTREN AL ESTABLECIMIENTO A ROBAR, LA EDIFICACION SI PERMITE LEVANTAR LAS 4 HILADAS DE BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0202-43	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025



LEVANTAMIENTO DE BLOCK SOBRE MURO PERIMETRAL EXISTENTE 4 HILADAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RAZOR GALVANIZADO, ESTO MITIGARA QUE LADRONES ENTREN AL ESTABLECIMIENTO A ROBAR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL REFORZADOS, SE INSTALARA OTRO BALCON POR LADO DENTRO DE CADA AULA YA QUE EN MULTIPLES OCASIONES HAN ARRANCADO LOS BALCONES Y ENTRADO A ROBAR.




SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL REFORZADOS, SE INSTALARA OTRO BALCON POR LADO DENTRO DE CADA AULA YA QUE EN MULTIPLES OCASIONES HAN ARRANCADO LOS BALCONES Y ENTRADO A ROBAR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL REFORZADAS EN CADA AULA, SE ESPERA QUE CON NUEVAS PUERTAS Y REFORZADAS ESTAS PUEDAN AYUDAR A QUE LADRONES INGRESEN A LAS AULAS A ROBAR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL REFORZADAS EN CADA AULA, SE ESPERA QUE CON NUEVAS PUERTAS Y REFORZADAS ESTAS PUEDAN AYUDAR A QUE LADRONES INGRESEN A LAS AULAS A ROBAR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL REFORZADAS EN CADA AULA, SE ESPERA QUE CON NUEVAS PUERTAS Y REFORZADAS ESTAS PUEDAN AYUDAR A QUE LADRONES INGRESEN A LAS AULAS A ROBAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA LA PAZ
TECULUTÁN, ZACAPA