

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0203-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2025



SUSTITUCION DE LAMINA E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS Y SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, EN AREA DE COCINA



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS Y SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, EN AREA DE COCINA



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO, EN AREA DE AULAS. SE DECIDIO PRIORIZAR ESTOS TRABAJOS PORQUE EN LOS ULTIMOS DIAS DE LLUVIA TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO FRONTAL EL AGUA SE METERA A LAS AULAS MOJANDO A LOS ALUMNOS Y QUE EN LA PARTE DE ATRAS DE LAS AULAS HACEN TORTILLAS LO CUAL EL HUMO INGRESA A LAS AULAS CAUSANDO MOLESTIA EN LOS ALUMNOS, LO CUAL CON LAS VENTANAS ESTE PROBLEMA SE MINIMIZARA



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO, EN AREA DE AULAS. SE DECIDIO PRIORIZAR ESTOS TRABAJOS PORQUE EN LOS ULTIMOS DIAS DE LLUVIA TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO FRONTAL EL AGUA SE METERA A LAS AULAS MOJANDO A LOS ALUMNOS Y QUE EN LA PARTE DE ATRAS DE LAS AULAS HACEN TORTILLAS LO CUAL EL HUMO INGRESA A LAS AULAS CAUSANDO MOLESTIA EN LOS ALUMNOS, LO CUAL CON LAS VENTANAS ESTE PROBLEMA SE MINIMIZARA



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO, EN AREA DE AULAS. SE DECIDIO PRIORIZAR ESTOS TRABAJOS PORQUE EN LOS ULTIMOS DIAS DE LLUVIA TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO FRONTAL EL AGUA SE METERA A LAS AULAS MOJANDO A LOS ALUMNOS Y QUE EN LA PARTE DE ATRAS DE LAS AULAS HACEN TORTILLAS LO CUAL EL HUMO INGRESA A LAS AULAS CAUSANDO MOLESTIA EN LOS ALUMNOS, LO CUAL CON LAS VENTANAS ESTE PROBLEMA SE MINIMIZARA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0203-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2025
			
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO. EN AREA DE AULAS. SE DECICIO PRIORIZAR ESTOS TRABAJOS PORQUE EN LOS ULTIMOS DIAS DE LLUVIA TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO FRONTAL EL AGUA SE METER A LAS AULAS MOJANDO A LOS ALUMNOS Y QUE EN LA PARTE DE ATRAS DE LAS AULAS HACEN TORTILLAS LO CUAL EL HUMO INGRESA A LAS AULAS CAUSANDO MOLESTIA EN LOS ALUMNOS, LO CUAL CON LAS VENTANAS ESTE PROBLEMA SE MINIMIZARA.</p>		<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO. EN AREA DE AULAS. SE DECICIO PRIORIZAR ESTOS TRABAJOS PORQUE EN LOS ULTIMOS DIAS DE LLUVIA TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO FRONTAL EL AGUA SE METER A LAS AULAS MOJANDO A LOS ALUMNOS Y QUE EN LA PARTE DE ATRAS DE LAS AULAS HACEN TORTILLAS LO CUAL EL HUMO INGRESA A LAS AULAS CAUSANDO MOLESTIA EN LOS ALUMNOS, LO CUAL CON LAS VENTANAS ESTE PROBLEMA SE MINIMIZARA.</p>	
			
<p>SUSTITUCION DE CANAL DE METAL LADO FRONTAL Y PARTE TRASERA DE ESTAS AULAS Y SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.</p>			

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

