



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0009-45	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en área de dirección



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en área de corredor de dirección



Foto 3: Instalación de Razor Galvanizado Instalación de Razor Galvanizado



Foto 4: Instalación de Razor Galvanizado Instalación de Razor Galvanizado




Foto 5: Reparación muro Perimetral de soleras intermedias y columnas



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1,700 litros Sustitución de depósito de agua 1,700 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0009-45	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO Y PARRILLA DE AGUA PLUVIALES



Foto 8: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS CON BASE DE BLOQUE PARA LAVAMANOS DE DOS CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0009-45	FECHA:	19/03/2025





Foto 13: SUSTITUCIÓN DE BOMBA



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CÉRAMICO EN 4 BAÑOS (cerámico en pared) AREA DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--